平成26年度 通学路合同点検 対策一覧表

(平成28年 3月31日時点)

【本郷小学校】

番号	路線名	箇所名•住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
	町道1-25号線、2-44号線、 2-47号線	満願寺薬師堂付近	速度超過の車が多く、歩道がない。	注意喚起看板の設置。	総務課	対策済
2		JAうつのみやライスセン ター付近	児童が横断するにもかかわらず横断歩道がない。	東西に渡るための横断歩道の設置。	下野警察署	対策済
3				東西に渡るための横断歩道の設置。	下野警察署	対策済
4	町道1-23号線	王子稲荷神社付近の交差 点	1公用亩71多(15 产燃71/11 1727)桶床床床赚	信号機の設置の要望を報告。 注意喚起看板の設置。	下野警察署 総務課	設置時期は未定 対策済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署、上三川町総務課

【本郷北小学校】

番号	路線名	箇所名•住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道 雀宮·真岡線		交通量が多く、大型車両も多い。歩道が未整備の部分がある。	用地交渉継続中。	都市建設課	整備時期は未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署、上三川町総務課

【上三川小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道4-366号線、4-367号線	上三川小学校南側から上 三川郵便局付近まで	歩道が狭く、路上駐車がある。側溝蓋にひび割れ。	路上駐車の巡回を継続中。 側溝蓋がひどく割れているものを交換。	下野警察署 都市建設課	継続中 対策済
2	主要地方道 真岡・上三川線	ら一麺藤原家付近の交差 点	交差点の信号機が変わるのが早い。	信号機の秒数の調整。(2秒延長) 横断する際、横一列で横断するように指 導。	下野警察署 学校	対策済 対策済
3	町道4-221号線	塩谷荒物店付近	交通量が多く、信号機がないため横断困難。	横断歩道ありのダイヤモンドの引き直し。 注意喚起看板の設置。	下野警察署 総務課	対策済 対策済
4	主要地方道 真岡・上三川線	上三川中学校北側歩道橋	歩道橋の階段部が欠けている。	上三川中学校前歩道橋の破損したタイル の補修交換。	宇都宮土木事務所	対策済
5	町道2-24 号 線	エコス上三川店付近	速度超過の車が多い。信号機が変わるのが早い。	信号機の秒数の調整。(2秒延長) 横断する際、横一列で横断するように指 導。	下野警察署 学校	対策済 対策済
6	町道3-209号線、4-367号線	/Du	歩道が狭く平らでない。交差点の信号機が変わるのが早 い。	東西の信号機(2基)の秒数の調整。→対 策困難なため2回に分けて横断するように 指導。	下野警察署 →学校	対策済
7	町道2-29 号 線	ビジネスホテル滝付近	交通量が多く、見通しが悪いため横断困難。	東西に渡るための押しボタン式信号機設 置の要望を報告。注意喚起看板の設置。	下野警察署 総務課	設置時期は未定 対策済
8		栃木銀行上三川支店付近 の交差点	速度超過の車が多く、信号機がないため横断困難。	信号機の設置。	下野警察署	対策済

9	町道2-25 号 線	国本屋酒店付近		外側線の引き直し。 カーブミラーの角度調整は実施済。危険性 や事故を覚知次第鏡面の更新を実施す る。	都市建設課 総務課	対策済 対策済
10	主要地方道 宇都宮・結城線			押しボタン式信号機の設置の要望を報告。	下野警察署	設置時期は未定
11	県道 下岡本上三川線	雇用促進住宅上三川宿舎 付近	1994 1977 116 716 118 71 74 74 71 75 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	押しボタン式信号機の設置の要望を報告。 注意喚起看板の設置。	下野警察署 総務課	設置時期は未定 対策済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署、上三川町総務課

【坂上小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	主要地方道 宇都宮・結城線	坂上小学校の西側	小学校があることを示すスクールゾーンの道路標示がな い。	結城線の拡幅、歩道整備事業中。 注意喚起看板の設置。	宇都宮土木事務所 総務課	事業中 対策済
2	町道1-16号線	坂上小学校の南側	児童が通行するにもかかわらず、歩道がない。	外側線の設置。	都市建設課	対策済
3	町道1-12号線	坂上小学校の西側	114 B 71-B/T (67) 71 - 61 - 1.71/11 (外側線の引き直し。 歩道の設置。	都市建設課	対策済 平成30年度

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署、上三川町総務課

【北小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	主要地方道 宇都宮・結城線	石田下ライスセンター付 近	ブロック塀と民家の樹木で死角ができている。歩道が狭 く、自転車の高校生とのすれ違いが困難である。	歩道にはみ出している樹木の所有者に、樹 木の剪定を依頼。	宇都宮土木事務所	依頼済(剪定済)
2	町道3-011号線		新4号国道への出入りの車が多く、事故も多い。信号機 及び横断歩道がなく、横断困難。	南北に渡るための横断歩道の設置。	下野警察署	対策済
3	町道3-031号線		カーブミラーはあるが、樹木とビニルハウスで隠れており、機能していない。	民家の樹木の伐採の交渉及びカーブミラーの角度調整。	総務課	対策済
4	主要地方道 宇都宮・結城線	願成寺公民館付近	交通量が多く、道が大きくカーブしているが、信号機がなく 事故が多い。	一時停止標識を拡大版に交換の要望を報 告。防護柵の設置。	下野警察署 宇都宮土木事務所	交換時期は未定 対策済
5	町道1-01号線		幅員が狭くS字にクランクしているが、減速せずに流入する 車が多く、すれ違い時に歩道にはみ出すことが多い。	低いガイドポストの3基設置。 外側線の設置。	都市建設課	対策済
6	町道3-139号線	ら一めんみそ膳付近	歩道がない。幅員が狭い。	外側線の設置。	都市建設課	対策済
7	町道2-06号線	北小学校の西側	歩道に縁石があるが、速度超過の車が多いため、ガード レールも必要。	外側線を引き直す際には、車道側に引き 直す。	都市建設課	引き直し時期は未定
8	町道1-02号線	北小学校西側の交差点	事故が多発しており、児童が巻き込まれる恐れがあるため、点滅ではなく、普通信号が必要。	一灯式信号機から信号機へ変更。 注意喚起看板の設置。	下野警察署 総務課	設置時期は未定 対策済
9			大きな用水路に蓋がなく、児童が転落する恐れがある。	工事期間中の一時的な通学路ではある が、登下校時には十分注意するよう、児童 に指導。	学校	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署、上三川町総務課

【明治小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道3-254 号 線	グットライフ付近の交差点	交通量が多く、信号機がないため横断困難。	信号機の設置の要望を報告。	下野警察署	設置時期は未定
2				グリーンゾーンの塗り直し。	都市建設課	平成28年度
	町道1-04号線	山崎歯科クリニック付近か ら角田商店付近まで	歩道がない。幅員が狭い。	現在、工事実施中。(幅員9.2m、内歩道 2.2m)	都市建設課	平成30年度

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署、上三川町総務課

【明治南小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道 結城·石橋線	石崎ストアー西側の交差 点	交通量が多い。路側帯を通り登下校している。	交通指導員を配置。	学校	対策済
2	県道 結城·石橋線	早瀬塗装付近	 - 六海県がタレーカーゴで見る」が乗し	交通指導員、老人会、スクールガードを設置。 現在、道路事業実施中(現道拡幅、歩道設置)。	学校 宇都宮土木事務所	対策済 実施中

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宇都宮国道事務所、宇都宮土木事務所、上三川町都市建設課、下野警察署、上三川町総務課